



FICHA TÉCNICA Plastidur Ptreo 100% ACRILICO

Línea: Revestimientos de Exterior
Código: A-132__.

Familia: REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.
Presentación: 12 Litros.

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Revestimiento ptreo **100% acrlico** blanco al agua, de textura lisa con acabado mate, de fcil aplicacin y gran rendimiento, para proteger y decorar superficies exteriores e interiores con excelentes resultados. Muy resistente a los lcalis, de buen poder cubriendo, resistencia al frote hmedo y duracin a la intemperie. Impermeable. Contiene **aditivo antimoho**.

PROPIEDADES Olor agradable durante su aplicacin. Una vez seco, no huele.

Pigmentos inorgnicos de excelente blancura y estables a la luz

Excelente resistencia a la intemperie, dado a su naturaleza 100% acrlica

No amarillea

Impermeable

Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiracin del soporte

Excelente cubricin

Contiene aditivo antimoho. Para prevenir la aparicin del moho superficial

Bajo nivel de salpicado

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Proteccin y decoracin de fachadas

SOPORTES DE APLICACIÓN Hormign, morteros, ladrillos...

DATOS TÉCNICOS

Acabado Mate

Brillo 6,5 1 Medido a 85 con Microtrigloss Byk Gadner

Densidad 1.63 0.05 Kg/L a 20 2C

Viscosidad 10.000 3.000 mPa.s a 20 2C (Brookfield RVT, H6, 20 rpm).

pH 8,5 0,5 a 20 2C

Ligante Copolmero 100% acrlico altamente insaponificable.

Pigmentos Bixido de titanio y extendedores.

Rendimiento teórico 8.3 m2 por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

Tiempo de secado y repintado Al tacto, aprox. 30 minutos. Repintado 6-8 horas

Teñido Colorantes al agua o tintes uniculares

Permeabilidad al vapor de agua Clase I: SD<5 m (permeable a vapor de agua), norma UNE-EN 1504-2

COLORES Blanco.

GARANTIA Este producto est certificado con **10 aos de garantía** siempre y cuando se siga las indicaciones de aplicacin especificadas en prescripcin tcnica

SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Preparación de superficies nuevas:

Preparación de superficies de albañilería:

Soportes minerales (hormign, morteros, yesos...): Esperar hasta total fraguado (mn. 30 das, en caso de hormign), limpiar y/o neutralizar el soporte para evitar posibles eflorescencias, productos extraos y/o residuos. Corregir las posibles diferencias de textura o planimetra que pudiera existir en el paramento con una masilla y/o mortero de reparacin vlida para exterior. Aplicar una capa de FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o IMPRIMACIN PENETRANTE a modo de imprimacin para garantizar la perfecta adhesin del producto a la superficie.

Preparación de superficies ya pintadas:

Matizar mediante lijado superficies brillantes para abrir poro y as asegurar una buena adherencia del producto.

Limpiar y eliminar adecuadamente de forma mecnica los restos de pintura mal adheridos en el soporte, polvo o algn tipo de suciedad

Corregir las posibles diferencias de textura o planimetra que pudiera existir en el paramento con una masilla y/o mortero de reparacin vlida para exterior.

Aplicar una capa de FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o IMPRIMACIN PENETRANTE a modo de imprimacin para garantizar la perfecta adhesin del producto a la superficie.

Preparación de superficies con moho:

Eliminacin y desinfeccin de moho y algas mediante abrasin mecnica utilizando leja domstica o agua oxigenada de 10 volmenes. Aplicar aditivo fungicida-algicida.

Una vez limpia y tratada la superficie corregir las posibles diferencias de textura o planimetra que pudiera existir en el paramento con una masilla y/o mortero de reparacin vlida para exterior.

Aplicar una capa de FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o IMPRIMACIN PENETRANTE a modo de imprimacin para garantizar la perfecta adhesin del producto a la superficie.

Preparación de superficies con manchas:

Matizar mediante lijado superficies brillantes para abrir poro y as asegurar una buena adherencia del producto.

Limpiar y eliminar adecuadamente de forma mecnica los restos de pintura mal adheridos en el soporte, polvo o algn tipo de suciedad

Corregir las posibles diferencias de textura o planimetra que pudiera existir en el paramento con una masilla y/o mortero de reparacin vlida para exterior.

Si en el paramento existiesen manchas de color rojizo o amarillento, se deben a sales metlicas, para eliminarlas lo ms conveniente es realizar un lijado en profundidad y tratar el paramento con dos manos de PINTURA ANTIMANCHAS AL PLIOWAY o DURECO ANTIMANCHAS AL AGUA

Preparación de superficies minerales o similar nueva

Asegrese de que la superficie est exenta de polvo, grasa o suciedad

Imprimación	Terminación	Terminación
Plastidur Fijador Superficies Porosas	Plastidur Ptreo 100% Acrlico	Plastidur Ptreo 100% Acrlico
1 capa	1 capa	1 capa
1:2 (Producto:Agua)	15-20% con agua	5-10% con agua

Preparación de superficies minerales o similar ya pintadas

Elimine todo resto de pintura mal adherida si existiese y asegúrese que la superficie esté exenta de polvo, grasa o suciedad.

Si la pintura existente esté en buen estado no es necesaria la capa de imprimación puede realizar directamente la capa intermedia.

Imprimación	Intermedio	Terminación
Plastidur Fijador Superficies Porosas	Plastidur Petreto 100% Acrílico	Plastidur Petreto 100% Acrílico
1 capa	1 capa	1 capa
1:2 (Producto:Agua)	15-20% con agua	5-10% con agua

Preparación de superficies minerales o similar con moho

Limpie la superficie con un producto adecuado para eliminar restos de moho, elimine los restos de pintura mal adheridos

Imprimación	Imprimación	Intermedio	Terminación
Aditivo fungicida-algicida	Plastidur Fijador Superficies Porosas	Plastidur Petreto 100% Acrílico	Plastidur Petreto 100% Acrílico
1 capa	1 capa	1 capa	1 capa
Sin diluir	1:2 (Producto:Agua)	15-20% con agua	5-10% con agua

Preparación de superficies minerales o similar con manchas

Es conveniente limpiar con un detergente de uso doméstico (ej. amoniaco, lejía...) los paramentos, eliminar la pintura mal adherida.

Imprimación	Intermedio	Terminación
Pintura Antimanchas al Plioway o Pintura Tixotrópica SR Blanca	Plastidur Petreto 100% Acrílico	Plastidur Petreto 100% Acrílico
1 capa	1 capa	1 capa
Sin diluir	15-20% con agua	5-10% con agua

MODO DE EMPLEO

Útiles de aplicación Brocha, rodillo y pistola

Preparación del producto Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano hasta su perfecta homogenización

Temperatura de aplicación Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores 5C (posible congelación del producto) y superiores a 50C

Humedad de aplicación No debe ser superior al 70%. No aplicar el producto si hay riesgo de lluvia

Temperatura del soporte No aplicar el producto si el soporte está a temperatura inferior a 5C o superior 40C

Humedad del soporte Máximo 20% de humedad

Dilución y limpieza Para la limpieza de los tiles de aplicaciñ y para la dilucin utilizar agua

Primera mano: Diluir al 15%-20% con agua para conseguir una buena viscosidad de aplicaciñ

Segunda mano: Diluir al 5%-10% con agua para conseguir una buena cubricin del producto

ALMACENAMIENTO Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto

Temperatura de almacenamiento: Entre 10C-35C con el envase original perfectamente cerrado

Tiempo de almacenamiento: 3 aos a partir de su lote de fabricaciñ

INSTRUCCIONES DE

SEGURIDAD Y https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/A_13203.pdf

MEDIO AMBIENTE

ATENCIÓN AL Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

CLIENTE Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 246

Revisión de 06/07/2017 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1