

FICHA TÉCNICA

IMPRIMACIÓN EPOXI METAL 2C S-801	
Línea: Línea Industrial	Familia: IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES.
Código de producto: D-532 ____.	Envases: 4 y 20 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Imprimación epoxi al disolvente mate de dos componentes. Por reacción química de sus componentes formando un film de rápido secado, muy buena adherencia, dureza y adecuada cubrición. Producto formulado para lograr las máximas prestaciones en aplicación a pistola, protegiendo todo tipo de superficies de hierro tanto en interior como en exterior.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Especialmente recomendado para labores de mantenimiento industrial y pintado de maquinaria agrícola.

DENSIDAD Entre 1,4 y 1,55 $\pm$ 0,05 Kg/l a 20 $\pm$ 2°C, según color.

CONT. SÓLIDOS 72 $\pm$ 2 %.

COLOR Gris, según pedido.

ACABADO Mate.

ENDURECEDOR Mezclar 4:1 volumen con Endurecedor EPOXI S-800

LIGANTE Resina epoxi.

VISCOSIDAD 50-6 segundos a 20°C Ford N° 4

PIGMENTO Pigmentos sólidos a la luz y a la intemperie.

SECADO Al tacto 10 minutos y en profundidad 1 hora. Repintado 12-48 horas. Curado: 7 días.

TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA 10 horas

DILUCIÓN DISOLVENTE EPOXI 531. Para aplicación a pistola máximo 2%.

RENDIMIENTO TEÓRICO 15.5-15.0 m², por litro y capa, según color, a 35 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el componente A desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano, añadir el componente B (endurecedor) en la proporción indicada CUATRO partes en volumen del Componente A por UNA del componente B. Aplicar a pistola, diluyendo si es necesario según se indica más arriba, debiendo limpiar el utensilio empleado con DISOLVENTE EPOXI 531 inmediatamente después de su uso. Antes de aplicar el producto, preparar adecuadamente la superficie según se trate de:

- SUPERFICIES NUEVAS:
 - De hierro: limpiar el óxido, desengrasar.
 - De hierro galvanizado: limpiar y desengrasar.
 - De aluminio: limpiar y desengrasar.
- SUPERFICIES YA PINTADAS: Si se encuentran en buen estado lavar y lijar muy bien antes de aplicar la imprimación. Si estuvieran en mal estado, eliminar las zonas deterioradas e imprimir según se indicó para superficies nuevas.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para

su correcta manipulación.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 22/04/2008

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)